


図面／規格
【CAP P=3】



ねじの呼び		M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8
ピッチ		0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25
dk	基準寸法	3.8	4.5	5.5	7	8.5	10	13
	最大	3.98	4.68	5.68	7.22	8.72	10.22	13.27
	最小	3.62	4.32	5.32	6.78	8.28	9.78	12.73
k	基準寸法	2	2.6	3	4	5	6	8
	最小	1.86	2.46	2.86	3.82	4.82	5.7	7.64
s	基準寸法	1.5	2	2.5	3	4	5	6
	最大	1.58	2.08	2.58	3.08	4.095	5.14	6.14
	最小	1.52	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02
t	最小	1	1.1	1.3	2	2.5	3	4
平座金	D×t	6×0.4	7.5×0.5	8×0.5	10×0.8	12×0.8	13×1.0	18×1.6
ばね座金	d	3.9	4.8	5.4	7	8.5	11.4	14.3
	b×t	0.9×0.5	1.0×0.6	1.1×0.7	1.4×1.0	1.7×1.3	2.7×1.5	3.2×2.0
不完全ねじ部	最大	2.0	2.5	2.8	4.0	4.8	5.7	7.7
半ねじ範囲		—	—	L35以上	L55以上	L55以上	L55以上	L55以上
半ねじのねじ部長さ		—	—	30~33	40~44	40~44	40~44	40~44

※全ねじのねじ部長さ=L寸-不完全ねじ部長さ

※M2.5はl=3になります。