
図面/規格 【超低頭 六角ボルト】



鉄				[単位:mn
ねじの 呼び	В		Н	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M4	7	+0 -0.2	1.5	±0.1
M5	8	+0 -0.2	2.0	±0.15
M6	10	+0 -0.6	2.0	±0.25
M8	13	+0 -0.7	2.0	±0.25
M10	14	+0 -0.7	2.0	±0.3
M12	17	+0 -0.7	3.0	±0.3
M16	22	+0 -0.35	5.0	±0.2
M20	30	+0 -0.8	7.0	±0.35

ねじの 呼び	В		Н	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
МЗ	5.5	+0 -0.2	1.5	±0.15
M4	7	+0 -0.2	1.5	±0.1
M5	8	+0 -0.2	2.0	±0.15
M6	10	+0 -0.6	2.0	±0.25
M8	13	+0 -0.7	2.0	±0.25
M10	14	+0 -0.7	2.0	±0.3
M12	17	+0 -0.7	3.0	±0.3
M16	24	+0 -0.8	5.0	±0.3
M20	30	+0 -0.8	7.0	±0.35